

Ariva T60



SOFTWARE (FIRMWARE) UPDATE

ENGLISH

Ariva T55




**AKTUALIZACJA
OPROGRAMOWANIA (FIRMWARE)**

POLSKI

Ariva T65



STB




SOFTWARE (FIRMWARE) UPDATE

Ferguson offers software upgrade capability for your Ariva using USB portable memory. After you have completed software upgrade, your receiver will typically perform better. What improvements are made depends on the upgrade software you are using as well as the software your receiver contained before the upgrade. You can execute the software upgrade procedure yourself.


Method of Upgrade:

You will need a USB storage formatted as FAT! It is not possible to upgrade from USB storage formatted as NTFS.



- 1 Unzip and copy .BIN (.AP file in Ariva T60) file to the root folder of USB memory.
- 2 Turn on receiver and insert USB memory to USB port.
- 3 On remote control, press "MENU" button.
- 4 Go to to "Tools" page



- 5 Enter "USB upgrade" menu item.



- 6 Select desired software file
- 7 Press "OK".
- 8 The software upgrading takes a few minutes to be complete.





- 9 When the software is successfully upgraded, the receiver restart.
- 10 Restore default settings (Menu Tools > Restore Factory Default).



Note: The software version can be checked on TV screen.

- 11 On remote control, press "MENU" button.
- 12 Go to to "Tools" page
- 13 Enter "Information" menu item.
- 14 Check "SW Version" (second line).






Note: If the update does not start ...

... no blue screens will appear as in step 9 please:

15 Use to update a special software version “bridge”. This version is available on ferguson.pl in the Download section.

16 Then update the receiver to the current version of the software.

Such a situation may arise when trying to upgrade both the T55 and T65 that contain very old versions of the software.



AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA (FIRMWARE)

Ferguson oferuje możliwość uaktualnienia oprogramowania odbiornika Ariva za pomocą przenośnych pamięci USB. Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania odbiornika zazwyczaj pracują lepiej. Jakie zmiany są wprowadzone zależy od oprogramowania którym aktualizujesz, jak również oprogramowania znajdującego się obecnie w odbiorniku. Aktualizację odbiornika wykonuje się samodzielnie.


Procedura aktualizacji:

Przy aktualizacji potrzebna będzie pamięć USB sformatowana jako FAT! Nie ma możliwości aktualizacji z pamięci USB sformatowanej jako NTFS.




- 1 Rozpakuj archiwum ZIP i skopiuj plik .BIN (.AP w przypadku Arivy T60) do głównego folderu pamięci USB.
- 2 Włącz odbiornik i włóż pamięć USB do portu USB
- 3 Na pilocie należy nacisnąć przycisk "MENU".
- 4 Przejdź na stronę "Narzędzia" (Tools)




- 5 Naciśnij OK na pozycji "aktualizacja przez USB" (USB upgrade).



- 6 Wybierz plik z oprogramowaniem
- 7 Naciśnij "OK".
- 8 Aktualizacja oprogramowania może zająć parę minut.





- 9 Kiedy proces aktualizacji się zakończy odbiornik ponownie się uruchomi.
- 10 Należy przywrócić ustawienia fabryczne (Menu Narzędzia > Przywróć ustawienia fabryczne) {Menu Tools > Restore Factory Default}.



Uwaga: Wersję oprogramowania można sprawdzić w następujący sposób:

- 11 Na pilocie należy nacisnąć przycisk "MENU".
- 12 Przejdź na stronę "Narzędzia" (Tools)
- 13 Naciśnij OK na pozycji "informacja" (Information).
- 14 Wersja oprogramowania zawarta jest w drugiej linii - "opogramowanie" (SW Version)





Uwaga: Jeśli aktualizacja się nie zacznie...

... tzn nie pojawią się niebieskie ekrany jak w punkcie 9. to proszę:

15 Użyć do aktualizacji specjalnej wersji "bridge". Wersja ta jest dostępna na ferguson.pl w dziale Pobierz.

16 Następnie ponownie zaktualizować odbiornik aktualną wersją oprogramowania.

Sytuacja taka może mieć miejsce przy próbie aktualizacji zarówno T55 jak i T65 które mają najstarsze wersje oprogramowania.